

## LCD-Thermometer

Bestell-Nr.: 0074 ..

### Funktion

Das LCD-Thermometer dient zum Messen der Raumtemperatur.

### Montageort

Installation nur innerhalb von geschlossenen Räumen.

Um Schäden und eine **ungenau**e Anzeige zu vermeiden, setzen Sie das Thermometer möglichst nicht hoher Luftfeuchtigkeit, **extremen Temperaturen** (z. B. in einer Kombination mit einem Dimmer), Vibrationen und Erschütterungen aus.

### Gefahren- und Entsorgungshinweis

**Achtung!** Knopfzellen gehören nicht in Kinderhand. Nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch, wenn Knopfzellen verschluckt werden.

Verbrauchte Batterie sofort entfernen und umweltfreundlich entsorgen.

Batterie nur durch identischen Typ ersetzen.

Dieses Produkt darf nicht für medizinische Zwecke oder zur Information der Öffentlichkeit eingesetzt werden.

### Batteriewechsel

Die Batterie sollte für eine optimale Anzeigegenauigkeit mindestens einmal jährlich gewechselt werden. Zum Austausch:

1. drehen Sie den Batteriefachdeckel mit einer Münze oder einem ähnlichen Gegenstand gegen den Uhrzeigersinn.
2. öffnen Sie das Fach, entfernen Sie die Batterie und warten Sie mindestens 10 s.
3. ersetzen Sie unter Beachtung der korrekten Polarität die alte Batterie durch eine neue gleichen Typs (LR44 / 1,5V).
4. setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein und schließen ihn durch drehen im Uhrzeigersinn.

### Pflege

Reinigung von Anzeige und Gehäuse nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Kein Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

Gehäuse nicht in Wasser tauchen.

### Technische Daten

Anzeige:	LCD-Anzeige
Temperaturbereich:	-5°C ... +50°C
Auflösung:	0,1°C
Spannungsversorgung:	Batterie-Typ LR44 / 1,5V
Messgenauigkeit:	± 1°C


## Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

**Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.**

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
**Service Center**  
Dahlienstrasse 12  
D-42477 Radevormwald

---

 Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0  
Telefax: 02195 / 602 - 339  
Internet: [www.gira.de](http://www.gira.de)