
Sistema de seguridad Gira Alarm Connect

Versión de firmware: 2.0.246

Fecha: 01/02/2021

Versión de Gira Project Assistant (GPA): 4.5 o superior

Se recomienda usar siempre la versión de GPA más reciente disponible.

Nuevas funciones

- nuevo detector de humos inalámbrico (n.º de pedido: 5236 16) para el sistema de seguridad Alarm Connect
- se transmite al personal de seguridad una alarma de incendio independiente de cuál sea el estado de activación

Errores subsanados

- Enlace con el personal de seguridad:
 - No se transmitía correctamente el número de cliente a través del protocolo SIA
 - La llamada de rutina CID transmitía una clave de evento incorrecta