

WSCAD

Installation neuer Symbole

- Zip-Datei entpacken und den Ordner „Gira“ in den WSCAD Ordner „..\Libraries“ kopieren.
- WSCAD starten.
- Im Symbol Explorer von WSCAD die Ansicht aktualisieren.

Die Symbole befinden sich im Ordner „Gira“.